

GM管の形状が変更になりましたのでこの手順書のように線材の片方に圧着コネクタを付けてGM間のアノードピンに接続してください。

追加部品：圧着コネクタ  
熱収縮チューブ  
GM管用チューブ



線材に圧着コネクタを付けます。  
はんだ付けするとよいでしょう。




圧着コネクタに熱収縮チューブを被せます。



[A]と表示されているスルーホールに配線します。



GM管のピン側にチューブを被せます。



GM管にアルミパイプを被せて基板に取り付けます。  
GM管のピンに圧着コネクタを挿入します。



スズメッキ線を使いアルミパイプを固定します。